

Prot. n°

Cagliari,

TITOLO V
CLASSE 4°

Fascicolo archivistico n. 2023-05.04/1

Al Direttore del Servizio Infrastrutture e
Patrimonio

Oggetto: VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA (ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023)

Il giorno 29/09/2023 in fase di controllo degli stabili di proprietà dell'Agenzia Laore, il sottoscritto Ing Bruno Anedda, dipendente dell'Agenzia Laore, in sopralluogo nella sede di Santa Giusta, ha accertato che il muro di contenimento, già oggetto di monitoraggio da parte del Servizio Infrastrutture e Patrimonio, adiacente alla rampa di accesso al garage della sede Laore e all'autolavaggio di proprietà di un privato, presenta una lesione in evoluzione di dimensioni tali da richiedere l'immediata messa in sicurezza dello stesso muro.

CONSIDERATO che

- permane una condizione di pericolo con elevato rischio perché l'area prospiciente il muro è interessata quotidianamente dai fruitori del lavaggio e dai dipendenti dell'Agenzia Laore che accedono all'edificio.
- che gli interventi di messa in sicurezza dovranno avere avvio immediato.
- le attuali dotazioni di personale e manodopera e l'assenza di idonei mezzi e attrezzature non consentono l'intervento diretto da parte di questa Agenzia;
- la mancata attivazione degli interventi urgenti sopradescritti determinerebbe una condizione di ulteriore aggravamento delle situazioni in essere con grave pericolo per la pubblica incolumità, personale e utenti dell'agenzia Laore e fruitori dell'autolavaggio;

Laore Sardegna

via Caprera, 8 • 09123 Cagliari
tel. 070 6026 1
C.F. e P.I. 03122560927
PEC: protocollo.agenzia.laore@legalmail.it
www.sardegnaagricoltura.it

Servizio Infrastrutture e patrimonio

tel. 070 6026 2024

- il mancato intervento di messa in sicurezza renderebbe totalmente inagibile il piano seminterrato della nostra agenzia e comporterebbe la chiusura dell'attività di autolavaggio adiacente.

ACCERTATA la necessità, di procedere con la massima tempestività ad mettere in atto tutte le azioni necessarie per individuare i lavori da eseguirsi per eliminare le criticità di cui sopra e considerate applicabili le procedure di "somma urgenza" di cui all'art.140 del D.Lgs 36/2023 per l'esecuzione degli interventi sopradescritti;

VISTO l'art 140 del D.Lgs 36/2023 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile"

PROPONE

al Direttore del Servizio Infrastrutture e Patrimonio di affidare in via d'urgenza:

ad un Professionista la redazione dei servizi tecnici di cui sopra, in possesso dei requisiti tecnici professionali e capacità tecnico organizzative la valutazione e la stima degli interventi necessari per la messa in sicurezza ed il consolidamento del muro;

ad una ditta, in possesso dei requisiti tecnici ed economici, l'esecuzione degli interventi ritenuti necessari per la messa in sicurezza ed il consolidamento del muro, indicati dal professionista di cui sopra.

**Il Coordinatore UO
Progettazione ed esecuzione lavori**

Ing Bruno Anedda