

Laore

Agenzia regionale
per lo sviluppo in agricoltura



COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS

LAVORI DI RECUPERO CONSERVATIVO DELLA CASA RURALE
SITA NEL PODERE PINO - EX AZIENDA INPS


PROGETTO DEFINITIVO

Foglio	Titolo	Scala
3	STATO FUTURO PIANTE - SEZIONI - PROSPETTI	1:100

IL PROGETTISTA E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sandro Murgia

Data
MARZO 2014

PIANTA




INTERVENTI PREVISTI

- SOLLEVAMENTO PAVIMENTO CON UTILIZZO DI CASSERI TIPO "GRANCHIO" A PERDERE
- BARRIERA CHIMICA CONTRO L'UMIDITA' DI RISALITA
- NUOVO SERVIZIO IGIENICO
- REALIZZAZIONE NUOVO TRAMEZZO E APERTURA
- ADEGUAMENTO APERTURE ESTERNE AL CORRETTO RAPPORTO AEROLUCCINANTE (% SUP.)
- MARCIAPEDE DA REALIZZARE (LARGHEZZA 80 CM)

Fossa settica


PIANTA DELLE COPERTURE



COPERTURE - OGGETTO D'INTERVENTO DI RIFACIMENTO TOTALE

- COPERTURA CON NUOVE LASTRE RETTE DI CEMENTO FIBROREINFORZATE PRIVE DI FIBRE D'AMIANTO
- SOLAI E COPERTURA CON STRUTTURA PORTANTE IN TRAVI DI LEGNO, TAVOLATO, GUAINA BITUMINOSA E TEGOLE SARDE
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO INCLINATO E REALIZZATO COME AL PUNTO PRECEDENTE
- CANALI DI GRONDA IN ALLUMINIO
- SCOSSALINE/MANTOVANE IN ALLUMINIO
- PLUVIALI IN ALLUMINIO


SEZIONE A-A



INTERVENTI PREVISTI


- SOLLEVAMENTO PAVIMENTO CON SISTEMA TIPO "GRANCHIO"
- RIPISTINO INTRADOSO SOLAIO E TRAVE IN CALCESTRUZZO
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SPECONATURA PARTI DETERIORATE, RIPRISTINO INTONACO E VERNICIATURA
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SOSTITUZIONE VECCHI INFESSI

SEZIONE B-B




- SOLLEVAMENTO PAVIMENTO CON SISTEMA TIPO "GRANCHIO"
- SOSTITUZIONE INFESSI E ADEGUAMENTO DIMENSIONE AL CORRETTO RAPPORTO AEROLUCCINANTE (% SUP.)
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SPECONATURA PARTI DETERIORATE, RIPRISTINO INTONACO E VERNICIATURA
- NUOVA COPERTURA IN LASTRE RETTE DI CEMENTO FIBROREINFORZATE

SEZIONE C-C




- NUOVA COPERTURA IN LASTRE RETTE DI CEMENTO FIBROREINFORZATE
- SOSTITUZIONE VECCHI INFESSI

PROSPETTO SUD-EST




- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SOSTITUZIONE VECCHI INFESSI CON NUOVI IN PVC
- SPECONATURA PARTI DETERIORATE, RIPRISTINO INTONACO E VERNICIATURA

PROSPETTO NORD-OVEST




- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SOSTITUZIONE VECCHI INFESSI CON NUOVI IN PVC
- SPECONATURA PARTI DETERIORATE, RIPRISTINO INTONACO E VERNICIATURA

PROSPETTO NORD-EST



- COPERTURA CON NUOVE LASTRE RETTE DI CEMENTO FIBROREINFORZATE PRIVE DI FIBRE D'AMIANTO
- SOSTITUZIONE INFESSI E ADEGUAMENTO DIMENSIONE AL CORRETTO RAPPORTO AEROLUCCINANTE (% SUP.)
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SPECONATURA PARTI DETERIORATE, RIPRISTINO INTONACO E VERNICIATURA
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SOSTITUZIONE VECCHI INFESSI

PROSPETTO SUD-OVEST



- COPERTURA CON NUOVE LASTRE RETTE DI CEMENTO FIBROREINFORZATE PRIVE DI FIBRE D'AMIANTO
- SOSTITUZIONE INFESSI E ADEGUAMENTO DIMENSIONE AL CORRETTO RAPPORTO AEROLUCCINANTE (% SUP.)
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SPECONATURA PARTI DETERIORATE, RIPRISTINO INTONACO E VERNICIATURA
- NUOVO SOLAIO IN LEGNO
- SOSTITUZIONE VECCHI INFESSI